



À LORIENT



LES PIEDS DANS L'EAU, LA TÊTE AUSSI

UNITÉ SGP POLICE saisit le Service de Gestion Opérationnel de la DDSP du MORBIHAN et le SGAMI OUEST pour que l'épisode du jeudi 17 Juin 2020 ne se réitère pas.



LES RISQUES ENCOURUS PAR LES COLLÈGUES ONT ÉTÉ EXPOSÉS :



ÉLECTROCUTION !

RISQUE D'EFFONDREMENT DU PLAFOND SUSPENDU !

APPARITION DE MOISSISURE !

HUMIDITÉ DANS LES PARTIES ÉLECTRIQUES !

Le responsable du secteur immobilier nous informe que l'entretien de la toiture est à jour... Une délégation du SGAMI se déplacera lundi 29 juin pour trouver les causes de cette inondation.

UNITÉ SGP POLICE SUIVRA CE DOSSIER POUR GARANTIR LES MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL POSSIBLE.



UNITÉS SGP POLICE www.unitesgppolice.com

MAJORITAIRE

FSMI FU **100%** Gradés, Gardiens, ADS et PATS

19-06-2020